

ESTADO SITUACIONAL DEL POOL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTÍN

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA / REGISTRO	AÑO	ESTADO	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
01	Camión Cisterna	Nissan	CWB450	EGC 871	1998	Operativo	Apoyo al PEHCBM	Operativo	En obra de Av. Alfonso Ugarte
02	Camión Volquete	Nissan	CWB450	2593	1995	Inoperativo	Ex - Archivo	Reparación Pesada	Falla en la Bomba de Agua
03	Camión Volquete	Nissan	CWB450	2631	1995	Inoperativo	Comisaria Uchiza	Fuera de Servicio	Siniestrado en Uchiza
04	Camión Volquete	Nissan	CWB450	2660	1995	Inoperativo	Oficina Zonal - Tocache	Reparación Pesada	Falla en la Dirección y Corona de Reevío
05	Camión Volquete	Iveco	Trakker 380T42	EGA 393	2009	Operativo	La Collpa - Sacanche	Operativo	
06	Camión Volquete	Iveco	Trakker 380T42	EGA 394	2009	Operativo	La Collpa - Sacanche	Operativo	
07	Camión Volquete	Iveco	Trakker 380T42	EGA 885	2009	Operativo	Shapaja - Chazuta	Operativo	
08	Camión Volquete	Iveco	Trakker 380T42	EGA 901	2009	Inoperativo	Taller Central	Reparación Pesada	Reparación de la Corona de Reenvío
09	Cargador Frontal	Caterpillar	930	82	1981	Operativo	La Collpa - Sacanche	Operativo	
10	Cargador Frontal	Komatsu	WA-320-1	1035	1994	Inoperativo	Taller Central	Reparación Pesada	Falla de la Caja de Cambios
11	Cargador Frontal	New Holland	W170B	N8F204513	2009	Operativo	La Collpa - Sacanche	Operativo	



ESTADO SITUACIONAL DEL POOL DE MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTÍN

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA / REGISTRO	AÑO	ESTADO	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
12	Excavadora	New Holland	SK-210-LC	21236	2009	Operativo	Shapaja - Chazuta	Operativo	
13	Motoniveladora	Caterpillar	120G	326	1979	Operativo	La Collpa - Sacanche	Operativo	
14	Motoniveladora	New Holland	RG170B	N9AFO1773	2009	Inoperativo	Taller Central	Reparación Pesada	Finalizando reparación de la Caja de Cambios
15	Retroexcavadora	New Holland	B110B	21539	2009	Operativo	Shapaja - Chazuta	Operativo	
16	Rodillo Liso Vibratorio	Ingersoll Rand	SD100 DB	37	1993	Operativo	San Martín de Alao	Operativo	
17	Rodillo Liso Vibratorio	Muller	VAP 70	55	1994	Operativo	La Collpa - Sacanche	Operativo	
18	Rodillo Liso Vibratorio	Ingersoll Rand	SD100	122	1993	Inoperativo	Taller Central	Reparación Pesada	Falla de la Bomba y Motor Hidráulicos
19	Tractor de Oruga	New Holland	D-180	N8HC44245	2009	Inoperativo	Taller Central	Reparación Pesada	En proceso de adquisición del motor
20	Tractor Neumático	Caterpillar	814	38	1981	Operativo	Taller Central	Operativo	
21	Tractor Neumático	Komatsu	WD-420-1	991	1994	Inoperativo	Taller Central	Reparación Pesada	En reparación del motor
22	Tractor Neumático	Komatsu	WD-420-1	897	1994	Inoperativo	Taller Central	Reparación Pesada	Motor averiado



Información Actualizada al 31 de Julio 2018